

P1584刹车灯开关故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P1584	刹车灯开关 (S9/1)

故障码分析:

这个故障码由 ESP 系统 9 (N47/5), 并由 CAN 传送相关讯息至引擎控制模组。

故障码诊断流程:

- 1). 读取 ESP 系统故障码, 视需要先排除之。
- 2). 如有汽车诊断仪器则进入数值分析选单, 检视 S9/1STOP LAMP SWITCH 刹车灯关闭操作——踩下刹车踏板=ON 释放刹车踏板=OFFV
- 3). 若没有汽车诊断仪器则直接量测 S9/1 的导通变化操作——踩下刹车踏板=# 1 组接头导通, #2 组接头不导通踩下刹车踏板=# 1 组接头不导通, #2 组接头导通

