

U2100:00 [高级遥控门锁系统和按钮启动系统]故障解析

故障码说明:

DTC	检测条件
U2100:00	配置错误

故障码分析:

可能的原因:

- 由于同一原因未进行正确配置
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 进行配置

- A). 利用汽车故障诊断仪 对无钥匙控制模块进行配置。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- D). 是否显示DTC U2100:00?
 - 是:更换遥控钥匙控制模块。
 - 否:DTC 故障检修完。