

B10A5: 49 防盗警报器内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B10A5: 49	防盗警报器内部故障

故障码分析:

可能的原因:

- 防盗警报器故障

故障码诊断流程:

1). 检查DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。
- C). 是否显示DTC B10A5:49?
 - 是:更换防盗警笛。
 - 否:DTC 故障检修完。