

2010 思铂睿 K24Z3 型发动机缸盖

摘要:

本文档主要讲述 2010 东风本田思铂睿 K24Z3 型发动机缸盖及其零部件的拆装、检查、更换、维修。

关键字:

2010 思铂睿 发动机缸盖 曲轴 凸轮轴 气门 摇臂

LAUNCH

目录

1. 专用工具.....	1
2. 组件位置图.....	3
3. 发动机气缸压力的检查.....	6
4. VTEC 摇臂的测试.....	8
5. VTC 作动器的检查.....	11
6. 气门间隙的调节.....	13
7. 曲轴皮带轮的拆卸与安装.....	17
7.1 拆卸.....	17
7.2 安装.....	17
8. 凸轮链条的拆卸.....	19
9. 凸轮链条的安装.....	25
10. 自动张紧器的拆卸与安装.....	35
10.1 拆卸.....	35
10.2 安装.....	36
11. 链条盖油封的安装.....	39
12. 凸轮链条的检查.....	40
13. 缸盖罩的拆卸.....	43
14. 缸盖罩的安装.....	45
15. 缸盖的拆卸.....	48
16. CMP 脉冲板 A 的更换.....	52
17. CMP 脉冲板 B 的更换.....	53
18. VTC 作动器和排气门凸轮轴链轮的更换.....	54
18.1 拆卸.....	54
18.2 安装.....	54
19. 缸盖翘曲的检查.....	56
20. 摇臂总成的拆卸.....	57
21. 摇臂及摇臂轴的拆解/重新组装.....	59
22. 摇臂及摇臂轴的检查.....	60
23. 凸轮轴的检查.....	62
24. 气门、气门弹簧和气门油封的拆卸.....	65
25. 气门的检查.....	66
26. 气门挺杆与导管间的间隙检查.....	67
27. 气门导管的更换.....	68
28. 气门座的修复.....	71
29. 气门、气门弹簧和气门油封的安装.....	73
30. 摇臂总成的安装.....	75
31. 缸盖的安装.....	78