

2010 思铂睿 K24Z3 型发动机润滑

摘要:

本文档主要讲述 2010 东风本田思铂睿 K24Z3 型发动机润滑系统及其零部件的拆装、检查、更换、维修。

关键字:

2010 思铂睿 低油压指示灯 油压开关 机油 机油滤清器 油泵 油封

LAUNCH

目录

1. 专用工具.....	1
2. 组件位置图.....	2
3. 故障症状处理.....	3
4. 低油压指示灯电路图.....	4
5. 低油压指示灯电路故障处理(断路).....	5
6. 低油压指示灯电路故障处理(短路).....	6
7. 油压开关的测试.....	8
8. 油压开关的更换.....	9
9. 油压的测试.....	10
10. 发动机油位的检查.....	11
11. 发动机油的更换.....	12
12. 发动机油滤清器的更换.....	14
13. 机油滤清器底座的更换.....	17
14. 机油滤清器供油管的更换.....	18
15. 发动机油回油孔盖的更换.....	19
16. 机油冷却器的更换.....	20
17. 喷油嘴的检查.....	21
18. 油位传感器挡板的拆卸/安装.....	22
19. 油泵大修.....	23
19.1 组件分解图.....	23
19.2 油泵拆卸.....	24
19.3 油泵的检查.....	27
19.4 平衡轴检查.....	28
19.5 油泵的安装.....	34
20. 油泵链条的检查.....	38
21. 油泵链条的更换.....	39
21.1 拆卸.....	39
21.2 安装.....	41