

# B1342 自动照灯/雨刮器控制模块出现故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1342	自动照灯/雨刮器控制模块出现故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 自动照灯/雨刮器控制模块微型计算机故障

可能的原因:

- 自动照灯/雨刮器控制模块微型计算机故障

## 故障码诊断流程:

1). 检查DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除来自自动照灯/雨刮器控制模块存储器的DTC。
- B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
- C). 是否显示DTC B1342?
  - 是: 更换自动照灯/雨刮器控制模块。
  - 否: DTC 故障检修完。