

2010 思铂睿 R20A3 型发动机冷却系统

摘要:

本文档主要讲述 2010 东风本田思铂睿 R20A3 型发动机冷却系统及其零部件的拆装、检查、测试、更换、维修。

关键字:

2010 思铂睿 散热器 节温器 冷却液 风扇 水泵 水管

LAUNCH

目录

1. 组件位置图.....	1
2. 散热器盖的测试.....	2
3. 散热器的测试.....	3
4. 风扇电机的测试.....	4
5. 节温器的测试.....	5
6. 水泵的检查.....	6
7. 水泵的更换.....	8
8. 冷却液的检查.....	9
9. 冷却液的更换.....	10
10. 节温器的更换.....	14
11. 节温器壳体的拆卸和安装.....	15
11.1 拆卸.....	15
11.2 安装.....	17
12. 冷却液出口装置的拆卸和安装.....	19
12.1 拆卸.....	19
12.2 安装.....	21
13. 加热器出口装置的拆卸与安装.....	24
14. 连接管的更换.....	25
15. 风扇、风扇电机和罩的拆卸与安装.....	26
15.1 拆卸.....	26
15.2 安装.....	27
16. 散热器的更换.....	28
17. 风扇控制.....	33
17.1 组件位置图.....	33
17.2 故障症状处理.....	34
17.3 电路图.....	36
17.4 散热器风扇电路故障处理.....	37