

B1026: 08 接收到源于转向锁装置的不稳定信号故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1026: 08	接收到源于转向锁装置的不稳定信号

故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块接收到源于转向锁装置的错误ID 或错误响应。

可能的原因:

- 转向锁装置编程错误
- 转向锁装置故障
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 进行转向锁装置编程
 - A). 对转向锁装置进行编程。
 - B). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
 - C). 利用汽车故障码诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
 - D). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
 - E). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC检查。
 - F). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行第4 步。
- 2). 检查转向锁装置是否存在故障?
 - 是: 更换转向锁装置并对转向锁装置编程, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 3). 确认故障检修完成
 - A). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
 - B). 利用汽车故障码诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
 - C). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
 - D). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
 - E). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。

- 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH