



## 1.组件位置



## 2. 系统框图



### 3. 系统概述

#### ● 警告

CD播放主机是通过激光束镭射实现的，放射性泄露可能造成危险，请务必按照说明操作。

本音响是CD机及收音机等多机一体的系列产品，让您的爱车变成一台小型的移动式剧院，不管是播聆听CD音乐，还是收听AM/FM广播，都尽善尽美地满足你的要求。

主要组成部件：

CD 主机

多功能转向盘

扬声器（共6个，两前高音扬声器、两前门中低音扬声器、两后排低音扬声器）

收音机天线及天线馈线

#### 3.1 CD主机概述

1). CD机通过激光镭射扫描刻在光盘的数字信号，并传送信号给其他音乐，媒体组件进行播放。

提示：

不要拆卸主机任何组件

不要对主机用油

不要向主机插入除光盘之外的东西

2) 可用光盘



H

3). 光盘清洗

提示：

不要用镜头清洗液清洗，可能对CD主机造成影响。

4) 如果灰尘在光盘表面上，请用柔软的干布如眼镜布从光盘中心沿径向向外擦拭。

提示：

用手按CD或用硬布擦拭CD可能造成CD表面划伤。

#### 3.2 MP3/WMA 文件播放

1). 可播放的MP3文件

2). 可播放的WMA文件

3). 文件名

A). 只有扩展名为“.mp3”格式的文件才能够被识别并播放。

B). 以后缀名“.mp3”保存文件

**提示：**

如果非MP3 或WMA 文件以后缀名“.mp3”“.wma”保存，则会以mp3, wma 文件识别并播放，可能会产生噪音甚至导致扬声器损坏。

### 3.3 收音机描述


#### 1).收音频段

收音机波段如下：

AM: 522kHz~1620kHz

FM: 87.5MHz~108MHz

2).FM 与AM 接收区很大的不同，有时AM 能够很清楚的收到，但FM 不能收到，FM 服务区很小，FM更倾向于小波段的接收如噪声。



#### 3).收音接收问题


**提示：**

除了立体声，还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的，而是信号本身的传递接收的问题。

##### 1).调相

AM 播音很容易收到电磁或其他干涉，因此产生调相。


调相一般发生在晚上，车辆收到同一个发射源的两个信号，一个信号是经过电离层反射回来的，一个是从发射源直接接收到的。



##### 2).多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是从发射源直接接收的，一个是被建筑物，高山或其他障碍物反射回来的。

### 多路干涉



### 3). 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物（建筑物，高山等）将部分信号反射偏离，导致信号波能减少，高频信号更容易被阻挡，低频信号通过性较好。

LAUNCH

## 4. 诊断流程

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 把车开进维修间 |
|---|---------|

NEXT

|   |         |
|---|---------|
| 2 | 检查蓄电池电压 |
|---|---------|

标准电压值:

11~14V

如果电压值低于 11V, 在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

|   |         |
|---|---------|
| 3 | 参考故障诊断表 |
|---|---------|

| 结果         | 进行 |
|------------|----|
| 现象不在故障诊断表中 | A  |
| 现象在故障诊断表中  | B  |

B

转到第 5 步

A

|   |      |
|---|------|
| 4 | 全面诊断 |
|---|------|

NEXT

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | 调整, 维修或更换 |
|---|-----------|


NEXT


|   |      |
|---|------|
| 6 | 确认测试 |
|---|------|

NEXT

|   |    |
|---|----|
| 7 | 结束 |
|---|----|

## 5. 电路原理图






## 6. 故障症状表

| 故障症状              | 可能发生部位                                      |
|-------------------|---|
| 无法打开系统            | 1.室内灯保险<br>2.点烟器保险<br>3.CD主机<br>4.线束        |
| 转向盘开关不起作用         | 1.方向盘开关<br>2.CD主机<br>3.线束                   |
| 扬声器无声音            | 1.扬声器<br>2.CD主机<br>3.线束                     |
| 有噪音或音质差           | 1.扬声器<br>2.CD主机                             |
| 只有CD 无声音          | 1.CD主机<br>2.线束                              |
| 所有模式下声音质量很差(音量过低) | 1.CD主机电源电路<br>2.音量调节开关<br>3.线束              |
| 控制面板背光灯不亮         | 1.灯光系统(见灯光系统)<br>2.CD主机<br>3.线束             |
| 收音机无法收到信号         | 1.天线<br>2.天线放大器<br>3.CD主机<br>4.天线馈线<br>5.线束 |
| 光盘无法插入或退出         | 1.光盘CD<br>2.主机<br>3.线束                      |
| 播放光盘跳碟            | 1.碟片CD<br>2.主机                              |

## 7. 终端诊断

- 1). 检查控制器端子。
- A). 拨下G26 连接器。
- B). 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。



标准:

| 端子号        | 端子描述    | 条件           | 正常值    |
|------------|---------|--------------|--------|
| G26-3-车身地  | CD 主机电源 | ACC 电源       | 11~14V |
| G26-4-车身地  | CD 主机电源 | 始终           | 11~14V |
| G26-7-车身地  | 接地      | 始终           | 小于1Ω   |
| G26-10-车身地 | 背光灯电源   | 灯光档位<br>在小灯档 | 11~14V |

提示:

如果测试结果与所给正常值不符，则可能相应的线束有故障。

- A). 重新插上G26 连接器。
- B). 从端子后侧引线，测量线束端连接器各端子间电压。

| 端子号          | 端子描述      | 条件               | 正常值     |
|--------------|-----------|------------------|---------|
| G25-1- G25-3 | 右低音扬声器音频  | 打开多媒体，并播放收音机或CD。 | 有音频信号输出 |
| G25-2- G25-6 | 左低音扬声器音频  | 打开多媒体，并播放收音机或CD。 | 有音频信号输出 |
| G26-1- G25-5 | 右前高音扬声器音频 | 打开多媒体，并播放收音机或CD。 | 有音频信号输出 |
| G26-2- G25-6 | 左前高音扬声器音频 | 打开多媒体，并播放收音机或CD。 | 有音频信号输出 |
| G27-1-车身地    | USB电源     | 电源ACC 档          | 11-14V  |
| G27-4-车身地    | 屏蔽地       | 始终               | 小于1V    |
| G27-10-车身地   | 屏蔽地       | 始终               | 小于1V    |