

B2477 配置错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B2477	配置错误

故障码分析:

可能的原因:

- 尚未进行遥控钥匙控制模块的配置

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块配置错误。
- 遥控钥匙控制模块内部电路故障

故障码诊断流程:

1). 进行仪器的遥控钥匙控制模块配置

A). 进行遥控钥匙控制模块的配置。

B). 是否显示DTC?

a). 汽车故障诊断仪: B2477

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC B2477 的故障检修已经完成

A). 清除记忆中的DTC。

B). 是否显示DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完成。