

# B1342 自动照灯/雨刮器控制模块故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1342	自动照灯/雨刮器控制模块故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 自动照明/雨刮器控制模块检测到内部故障。

可能的原因:

- 自动照明/雨刮器控制模块内部故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认自动照明/雨刮器控制模块DTC
  - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
  - C). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换自动灯光/雨刮器控制模块, 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
  - A). 是否出现DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:DTC 故障检修完。