


# P0120 节气门位置传感器系统故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0120	节气门位置传感器系统

### 1). 电路图



### 2). 工作原理

- 5 V 的电源电压从发动机-ECU (42 号端子) 输送至节气门位置传感器 (1 号端子)。
- 该电源电压从节气门位置传感器 (4 号端子) 接地至发动机-ECU (49 号端子)。
- 传感器信号从节气门位置传感器输出端子 (2 号端子) 输入发动机-ECU

(78 号端子)。

### 3). 功能

- A). 节气门位置传感器将节气门的开度转换为电压，并将此电压信号输入发动机-ECU。
- B). 根据此信号，发动机-ECU 检查节气门的开度。

## 故障码分析:

### 1). 检查条件

- A). 点火开关：“ON”（不包括将点火开关拧到“ON”位置后的 2 秒钟或发动机起动后的 2 秒钟）。
- B). 发动机转速小于等于 1,000 r/min。
- C). 单位工作容积功率小于等于 60%。

### 2). 判断标准

- A). 传感器输出电压小于等于 0.2 V 达 2 秒钟。
- B). 传感器输出电压大于等于 2.0 V 达 2 秒钟。

### 3). 可能的原因

- A). 节气门位置传感器有故障
- B). 节气门位置传感器电路断路/短路或插接器接触松动
- C). 发动机-ECU 有故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 诊断仪数据列表

- A). 数据列表

表 1:


检查项目	检查条件		标准状况
节气门位 置传感器	点火开关：“ON”	完全松开加速踏板	535 – 735 mV
		慢慢地踩下加速踏板	依据加速踏板行程而增大
		完全踩下加速踏板	4,500 – 5,000 mV

- B). 问：检查结果是否正常？

是 :间歇性故障。

否 :转到步骤 2。

### 2). 插接器检查：节气门位置传感器插接器 B-03。



A). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 3。

否：修理或更换插接器。

3. 检查节气门位置传感器本身。

A). 检查节气门位置传感器本身。

B). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 4。

否：更换节气门位置传感器。

4). 在节气门位置传感器插接器 B-03 处进行电压测量。

A). 断开插接器，然后在线束侧进行测量。

B). 点火开关：“ON”

C). 1 号端子和接地之间的电压。

正常：4.9 – 5.1 V


D). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 10。

否：转到步骤 5。

5). 在发动机-ECU 插接器 C-119 处进行电压测量。

插接器：C-119



47	46	45			44	43	42	41
59	58	57	56	55	54	53	52	51
68	67	66	65	64	63	62	61	60

线束侧插接器

- A). 测量发动机-ECU 端子电压。  
B). 点火开关：“ON”  
C). 42 号端子和接地之间的电压。  
正常：4.9 – 5.1 V  
D). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 6。  
否：转到步骤 7。
- 6). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-119。  
A). 问：检查结果是否正常？  
是：检查和修理节气门位置传感器插接器 B-03（1 号端子）和发动机-ECU 插接器 C-119（42 号端子）之间的线束。  
否：修理或更换插接器。
- 7). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-119。  
A). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 8。  
否：修理或更换插接器。
- 8). 检查节气门位置传感器插接器 B-03（1 号端子）和发动机-ECU 插接器 C-119（42 号端子）之间的线束。  
A). 检查电源线路是否短路。  
B). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 9。  
否：修理损坏的线束。
- 9). 诊断仪数据列表。  
A). 数据列表（参考表 1）。  
B). 问：检查结果是否正常？  
是：间歇性故障。  
否：更换发动机-ECU。
- 10). 在节气门位置传感器插接器 B-03 处进行电阻测量。  
A). 断开插接器，然后在线束侧进行测量。  
B). 4 号端子和接地之间的电阻。  
正常：导通（小于等于 2 Ω）  
C). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 13。  
否：转到步骤 11。
- 11). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-119。  
A). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 12。  
否：修理或更换插接器。

- 12). 检查节气门位置传感器插接器 B-03 (4 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-119 (49 号端子) 之间的线束。
- A). 检查接地线路是否断路和损坏。  
B). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 9。  
否：修理损坏的线束。
- 13). 在节气门位置传感器插接器 B-03 处进行电压测量。
- A). 使用专用工具测试线束连接插接器，并在拾波线束处进行测量。  
B). 点火开关：“ON”  
C). 1 号端子和接地之间的电压。  
正常：4. 9 – 5. 1 V  
D). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 15。  
否：转到步骤 14。
- 14). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-119。
- A). 问：检查结果是否正常？  
是：检查和修理节气门位置传感器插接器 B-03 (1 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-119 (42 号端子) 之间的线束。  
否：修理或更换插接器。
- 15). 在节气门位置传感器插接器 B-03 处进行电压测量。
- A). 使用专用工具测试线束连接插接器，并在拾波线束处进行测量。  
B). 点火开关：“ON”  
C). 4 号端子和接地之间的电压。  
正常：小于等于 0. 5 V  
D). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 17。  
否：转到步骤 16。
- 16). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-119。
- A). 问：检查结果是否正常？  
是：检查和修理节气门位置传感器插接器 B-03 (4 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-119 (49 号端子) 之间的线束。  
否：修理或更换插接器。
- 17). 在节气门位置传感器插接器 B-03 处进行电压测量。
- A). 使用专用工具测试线束连接插接器，并在拾波线束处进行测量。  
B). 点火开关：“ON”  
C). 2 号端子和接地之间的电压。  
正常：  
完全松开加速踏板：0. 536 – 0. 735 V

完全踩下加速踏板: 4. 5 - 5. 0 V

D). 问: 检查结果是否正常?

是 : 转到步骤 20。

否 : 转到步骤 18。

18). 调整节气门位置传感器。

A). 调整节气门位置传感器。


B). 问: 调整值是否正常?

是 : 转到步骤 19。

否 : 调整节气门位置传感器。

19). 插接器检查: 发动机-ECU 插接器 C-117。

插接器: C-117



77	76	75			74	73	72	71
90	89	88	87	86	85	84	83	82
100	99	98	97	96	95	94	93	92

线束侧插接器

A). 问: 检查结果是否正常?

是 : 检查和修理节气门位置传感器插接器 B-03 (2 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-117 (78 号端子) 之间的线束。

否 : 修理或更换插接器。

20). 在发动机-ECU 插接器 C-117 处进行电压测量。

A). 测量发动机-ECU 端子电压。

B). 点火开关: “ON”

C). 78 号端子和接地之间的电压。

正常:

完全松开加速踏板: 0. 536 - 0. 735 V

完全踩下加速踏板: 4. 5 - 5. 0 V

D). 问: 检查结果是否正常?

是 : 转到步骤 22。

否 : 转到步骤 21。

21). 插接器检查: 发动机-ECU 插接器 C-117。

A). 问: 检查结果是否正常?

是 : 检查和修理节气门位置传感器插接器 B-03 (2 号端子) 和发动机

-ECU 插接器 C-117 (78 号端子) 之间的线束。  
否 :修理或更换插接器。

22). 插接器检查: 发动机-ECU 插接器 C-117。

A). 问: 检查结果是否正常?

是 :转到步骤 9。

否 :修理或更换插接器。

LAUNCH