

# P0300 检测到随机气缸断火故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0300	检测到随机气缸断火

- 1). 功能
  - A). 如果在发动机运转时发生断火，则发动机转速会在一瞬间变化。
  - B). 发动机-ECU 检查发动机转速是否发生此种变化。

## 故障码分析：

- 1). 检查条件
  - A). 发动机转速为 500 – 6,500 r/min。
  - B). 发动机冷却液温度大于等于 -10° C。
  - C). 大气压大于等于 76 kPa。
  - D). 单位工作容积功率为 30 – 55%。
  - E). 自适应学习已用产生曲轴位置信号的叶片完成。
  - F). 发动机工作期间，其中换档或低速行驶、急加速与减速，以及空气压缩机间歇工作(空调：在从 OFF 变为 ON 或从 ON 变为 OFF 之后的 3 秒内) 期间除外。
  - G). 节气门偏差在- 0. 06 V/10ms 到 0. 06 V/10ms 的范围内。
- 2). 判断标准
  - A). 最后 200 转时，断火频率超出允许限度（催化剂温度高于 950°C 时）。或者  
    最后 1,000 转中至少有 15 转出现断火(相当于排放标准极限值的 1.5 倍)。
- 3). 可能的原因
  - A). 点火系统相关部件有故障
  - B). 曲轴角度传感器有故障
  - C). 空燃比不正确
  - D). 压缩压力过低
  - E). 冷却液温度传感器有故障
  - F). 正时带齿跳齿
  - G). EGR 系统和 EGR 阀有故障
  - H). 发动机-ECU 有故障

## 故障码诊断流程：

- 1). 诊断仪数据列表。

## A). 曲轴角度传感器

正常：保持发动机转速恒定，以使输出波形的脉冲宽度恒定。

## B). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 2。

否：检查曲轴角度传感器系统。

## 2). 诊断仪数据列表

## A). 数据列表。

检查项目	检查条件	标准状况
发动机冷却液温度传感器	点火开关：“ON”或发动机运转	冷却液温度：-20° C
		冷却液温度：0° C
		冷却液温度：20° C
		冷却液温度：40° C
		冷却液温度：80° C
长期燃油补偿	发动机：在暖机后，在无任何负荷的状况下以 2,500 r/min 的转速运转（在闭环控制期间）	-12. 5 到 12. 5%
短期燃油补偿	发动机：在暖机后，在无任何负荷的状况下以 2,500 r/min 的转速运转（在闭环控制期间）	-20 到 20%

## B). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 3。

否：对于显示异常数据值的传感器，执行故障诊断代码分类检查程序。

## 3). 使用示波器检查点火次级电压波形。

## A). 检查点火次级电压波形。

## B). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 5。

否：转到步骤 4。

## 4). 检查火花塞。


## A). 检查火花塞。

## B). 问：检查结果是否正常？

是：检查点火电路系统。

否：更换火花塞。

## 5). 插接器检查：喷油器插接器



- A). B-22 (第 1 缸喷油器插接器)  
 B). B-20 (第 2 缸喷油器插接器)  
 C). B-18 (第 3 缸喷油器插接器)  
 D). B-17 (第 4 缸喷油器插接器)  
 E). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 6。


否：修理或更换插接器。

6). 检查喷油器本身。

- A). 检查喷油器本身。  
 B). 问：检查结果是否正常？  
 是：转到步骤 7。  
 否：更换喷油器。

7). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 C-121

插接器：C-121



8	7	6	5		4	3	2	1
23	22	21	20	19	18	17	16	15
35	34	33	32	31	30	29	28	27

线束侧插接器

- A). 问：检查结果是否正常？  
 是：转到步骤 8。  
 否：修理或更换插接器。

8). 检查喷油器插接器和发动机-ECU 插接器 C-121 之间的线束。

- A). 检查 第 1 缸喷油器插接器 B-22 (2 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-121 (1 号端子) 之间的线束。
- B). 检查 第 2 缸喷油器插接器 B-20 (2 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-121 (9 号端子) 之间的线束。
- C). 检查 第 3 缸喷油器插接器 B-18 (2 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-121 (24 号端子) 之间的线束。
- D). 检查 第 4 缸喷油器插接器 B-17 (2 号端子) 和发动机-ECU 插接器 C-121 (2 号端子) 之间的线束。
- E). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 9。  
否：修理损坏的线束。
- 9). 检查喷油器电阻器本身。
- A). 检查喷油器电阻器本身。  
B). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 10。  
否：更换喷油器电阻器。
- 10). 插接器检查：喷油器电阻器插接器 B-119 和发动机-ECU 插接器 C-121
- 
- 插接器：B-119
- 线束侧插接器 ▶
- A). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 11。  
否：修理或更换插接器。
- 11). 检查喷油器电阻器插接器 B-119 和喷油器插接器之间的线束。
- A). 检查喷油器电阻器插接器 B-119 (1 号端子) 和 第 1 缸喷油器插接器 B-22 (1 号端子) 之间的线束。
- B). 检查喷油器电阻器插接器 B-119 (4 号端子) 和 第 2 缸喷油器插接器 B-20 (1 号端子) 之间的线束。
- C). 检查喷油器电阻器插接器 B-119 (5 号端子) 和 第 3 缸喷油器插接器 B-18 (1 号端子) 之间的线束。
- D). 检查喷油器电阻器插接器 B-119 (6 号端子) 和 第 4 缸喷油器插接器 B-17 (1 号端子) 之间的线束。
- E). 问：检查结果是否正常？  
是：转到步骤 12。  
否：修理损坏的线束。

12). 燃油压力测量

A). 燃油压力测量。

B). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 13。

否：进行修理。

13). 检查进气软管和进气歧管是否进气。

A). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 14。

否：进行修理。

14). 检查正时带是否跳齿。

A). 问：检查结果是否正常？

是：转到步骤 15。

否：进行修理。

15). 排气再循环系统检查。

A). 排气再循环系统检查。

B). 问：检查结果是否正常？

是：更换发动机-ECU。

否：进行修理。

