

B1318 电池电压低故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1318	电池电压低


故障码分析：

检测条件：

- 电池的输入电压过低。

可能的原因：

- 储存PCM DTC
- 电池故障
- 发电机故障
- BCM 连接器或接线端故障
- BCM 电源电路对地短路或开路
- BCM 故障



故障码诊断流程：

- 1). 检查PCM DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪 执行PCM DTC 检查。
 - B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

- 2). 检查电池
 - A). 检查该电池。
 - B). 是否存在故障?
 - 是:重新充电或更换电池, 然后执行第6 步。
 - 否:执行下一步。
- 3). 检查发电机
 - A). 检查发电机。
 - B). 是否存在故障?
 - 是:更换发电机, 然后执行第6 步。
 - 否:执行下一步。
- 4). 检查BCM 连接器的情况
 - A). 将点火开关切换到LOCK 位置。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开BCM 连接器。
 - D). 检查连接器和接线端是否接触不良 (例如销钉损坏/ 拉出、腐蚀)。
 - E). 是否存在故障?
 - 是:维修或更换连接器和/ 或接线端, 然后执行第6 步。
 - 否:执行下一步。
- 5). 检查BCM 电源电路是否对地短路或开路
 - A). 断开BCM 连接器。
 - B). 再次连接电池负极电缆。
 - C). 测量BCM 接线端4B (线束侧) 的电压。
 - D). 电压是否为B+?
 - 是:执行下一步。
 - 否:检查ROOM 15A 保险丝。若保险丝熔断: 修理或更换可能对地短路的线束和更换保险丝。若保险丝老化: 更换保险丝。若保险丝正常: 维修或更换可能开路的线束。执行下一步。
- 6). 确认故障检修完成
 - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 清除BCM 中的DTC。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完。