

B2477 EHPAS CM 配置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B2477	EHPAS CM 配置

故障码分析:

检测条件:

- 检测到配置设定故障。

可能的原因:

- 模块配置程序未正确完成

故障码诊断流程:

1). 确认配置

A). 是否已进行了EHPAS CM 的配置?

- 是:执行下一步。
- 否:用汽车故障诊断仪 进行配置。

2). 确认没有相同的DTC 的存在

A). 清除记忆中的DTC。

B). 是否出现相同的DTC?

- 是:从步骤1 开始重复进行检查。若再发生故障, 请更换该EHPAS CM。
- 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。