

# P0030 H02S加热器控制电路(1排/传感器1)

## 故障码说明:

DTC	说明
P0030	H02S加热器控制电路(1排/传感器1)

## 概述

H02S(加热式氧传感器)正常工作温度范围为350° C至850° C(662° F至1562° F)。H02S加热器在很大程度上降低激活燃油控制需要的时间。ECM通过脉冲宽度调制控制电路控制加热器电流。H02S温度下降时, 电阻值减小, 电路电流增大。相反, 当H02S温度上升时, 电阻增加, 电路电流减小。

## DTC 概述

在检测条件下检查H02S的电流, 如果加热器电流低于一定界限的时间超过规定时间, ECM记录P0030。当故障持续2个连续的驱动周期时, MIL(故障警告灯)亮。

## 故障码分析:

### DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC对策	• 监测通过加热器的电流	
诊断条件	• 发动机运转>60秒 • 加热器占空比周期>40% • 最大占空期 < 5% 比周期最小占空比周	• 连接不良 • H02S(B1/S1) • ECM
界限	• 滤波限值加热器电流小于界	
诊断时间	• 持续性(每5秒的测试中故障时间超过2.5秒)	
MIL On条件	• 2个驱动周期	

## 故障码诊断流程:

### 监测DTC状态

- 1). 连接诊断仪和诊断连接器(DLC)。
- 2). 点火开关"ON"。
- 3). 选择"DTC"按钮,然后按下"DTC状态",检查DTC菜单中的DTC信息。
- 4). 读"DTC状态"参数。
- 5). 参数显示"现行故障"吗?

是: 转至"端子和连接器检查"程序。

否: 故障是由传感器和/或ECM连接器连接不良导致的间歇故障,或者是排除故障后没有删除ECM记录导致的。彻底检查连接器的松动、连接不良、弯曲、腐蚀、污染、变质或损坏情况,必要时维修或更换并转至"检验车辆维修"程序。

### 端子与连接器检查

- 1). 电气系统内的很多故障是由线束和端子连接不良造成的。故障还可能是由其它电气系统干涉和机械或化学损坏造成的。
- 2). 彻底检查连接器是否有松动,连接不牢,弯曲,腐蚀,被污染,变形或者损伤的情况。
- 3). 发现故障了吗?

是: 按需要维修并转至"检验车辆维修"程序。

否: 转至"部件检查"程序。

### 部件检查

#### 检查 H02S(B1/S1) 加热器电阻

- 1). 点火开关"OFF",并分离 H02S(B1/S1) 连接器。
  - 2). 测量H02S(B1/S1) 加热器(部件侧)电源和控制端子之间的电阻。  
规定值:  $8.1 \sim 11.1 \Omega$  在 $21^\circ C (69.8^\circ F)$ 时
  - 3). 测得的电阻在规定值范围内吗?
- 是: 用良好的、相同型号的ECM更换,检查是否可以正常工作。如果不再出现故障,转至"检验车辆维修"程序。
- 否: 用已知良好的H02S来替换并检查正确操作。如果故障得到解决,进行"车辆维修检验"程序。

### 检验车辆维修

维修后,有必要确认故障是否排除。

- 1). 连接诊断仪并选择"故障代码(DTC)"模式。
  - 2). 按下F4(DTAL),确认"DTC准备标志"指示为"完成"。如果不是,在固定数据流或诊断条件下记录的条件下驱动车辆。
  - 3). 读"DTC状态"参数。
  - 4). 参数显示"历史(非当前)故障"吗?
- 是: 此时,系统按规定执行。清除DTC。
- 否: 转至适当的故障检修程序。