

## 2. 72 P2126 2号油门踏板位置 (APP) 传感器电路范围/性能问题

### 故障码说明:

DTC	说明
P2126	2号油门踏板位置 (APP) 传感器电路范围/性能问题

### 故障码分析:

#### 检测条件:

- PCM 监测 APP 传感器的负载信号。如果输入信号（负载信号）比设定值过高或过低，或者输入信号的时间间隔过短或过长，则 PCM 确定 2 号 APP 传感器存在故障。

#### 诊断支持说明:

- 此为连续检测 (CCM)。
- 若 PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则 MIL 亮。
- 若 PCM 检测到上述故障情况即可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在 PCM 存储器。

#### 可能原因:

- APP2 号传感器故障
- PCM 故障

### 故障码诊断流程:

- 检查冻结帧数据是否已记录
  - 冻结帧数据是否已被记录?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 确认可提供的相关修理信息
  - 确认相关维修信息的可得性。
  - 是否有相关维修信息?
    - 是: 按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
    - 否: 执行下一步。
- 检查 APP 传感器2号是否存在故障?
  - 是: 更换油门踏板, 然后执行下一步骤。
  - 否: 执行下一步。

- 4). 确认DTC P2126 的故障检修是否已经完成
  - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
  - C). 起动发动机。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 5). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 6). 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪 的初始化屏面中选择下述项目。
  - A). 如果使用笔记本电脑
    - 选择”自检”。
    - 选择”模块”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”检索CMDTC”。
  - B). 如果使用掌上电脑
    - 选择”模块测试”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”自检”。
    - 选择”检索CMDTC”。
- 7). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。
- 8). 按下DTC 屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。
- 9). 确认是否还有其它 DTC。
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:故障检修完成。

## 2.73 P2128 2号油门踏板位置 (APP) 传感器电路输入高

**故障码说明:**

DTC	说明
P2128	2号油门踏板位置 (APP) 传感器电路输入高

**故障码分析:**

检测条件:


- 当发动机运转时, PCM监测来自APP2号传感器的输入电压。如果输入电压超过6V持续1s, PCM即可确定2号APP传感器电路存在故障。

诊断支持说明：

- 此为连续检测 (CCM)。
- 若PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，则MIL 亮。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在PCM 存储器。

可能原因：

- APP2 号传感器故障
- 连接器或接线端故障
- 在APP 传感器接线端F 和主继电器之间的线束存在开路
- 在APP 传感器的接线端D 和接地体之间的线束存在开路
- APP 传感器接线端E 和PCM 接线端1AO 之间的线束开路
- 在APP 传感器接线端E 与PCM 接线端1AO 之间的线束存在电源短路
- PCM 故障



**故障码诊断流程:**

- 1). 检查冻结帧数据是否已记录
  - A). 冻结帧数据是否已被记录?
    - 是:执行下一步。
    - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认可提供的相关修理信息.
  - A). 确认相关维修信息的可得性。
  - B). 是否有相关维修信息?
    - 是:按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 3). 检查APP 传感器连接器是否存在接触不良
  - A). 关闭点火开关。
  - B). 断开APP 传感连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤8。
    - 否:执行下一步。
- 4). 检查APP2 号传感器信号电路是否电源短路
  - A). 将点火开关转至ON 位置 (关闭发动机)。
  - B). 测量APP 传感器接线端E 与接地体之间的电压。
  - C). 电压是否为B+?
    - 是:修理或更换可能出现电源短路的线束, 然后执行步骤8。
    - 否:执行下一步。
- 5). 检查APP 传感器2号是否存在故障?
  - 是:更换APP 传感器, 然后转至步骤8。
  - 否:执行下一步。
- 6). 检查PCM 连接器是否存在连接不良
  - A). 关闭点火开关。
  - B). 断开PCM 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤8。
    - 否:执行下一步。

7). 检查APP2 号传感器接地电路是否开路

- A). 关闭点火开关。
- B). 检查以下电路之间的连续性：
  - APP 传感器接线端D 与接地体
  - APP 传感器接线端E 和PCM 接线端1AO
  - APP 传感器接线端F 和主继电器
- C). 是否有连续性？
  - 是：执行下一步。
  - 否：维修或更换可能存在开路的线束，然后执行下一步。

8). 确认DTC P2128 的故障检修是否已经完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
- C). 起动发动机。
- D). 是否出现相同的DTC？
  - 是：更换PCM，然后执行下一步骤。
  - 否：执行下一步。

9). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。

10). 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪 的初始化界面中选择下述项目。

- A). 如果使用笔记本电脑
  - 选择”自检”。
  - 选择”模块”。
  - 选择”PCM”。
  - 选择”检索CMDTC”。
- B). 如果使用掌上电脑
  - 选择”模块测试”。
  - 选择”PCM”。
  - 选择”自检”。
  - 选择”检索CMDTC”。

11). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。

12). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

13). 确认是否还有其它 DTC。

- 是：执行适用的DTC 检查。
- 否：故障检修完成。

## 2.74 P2135 1号/2号节气门位置(TP)传感器电压故障

### 故障码说明:

DTC	说明
P2135	1号/2号节气门位置(TP)传感器电压故障

### 故障码分析:

#### 检测条件:

- 当发动机运行时, PCM将1号TP传感器的输入电压与2号TP传感器的输入电压进行比较。若其差别超过规范规定, PCM即可确定1号/2号TP传感器存在与电压相关的问题。

#### 诊断支持说明:

- 此为连续检测(CCM)。
- 若PCM在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态, 则MIL亮。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC储存在PCM存储器。

#### 可能原因:

- 1号TP传感器存在故障
- 2号TP传感器存在故障
- 连接器或接线端故障
- PCM故障

### 故障码诊断流程:

- 检查冻结帧数据是否已记录
  - 冻结帧数据是否已被记录?
    - 是:执行下一步。
    - 否:在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 确认可提供的相关修理信息
  - 确认相关维修信息的可得性。
  - 是否有相关维修信息?
    - 是:按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 检查节气门位置传感器连接器是否存在接触不良
  - 关闭点火开关。
  - 断开节气门位置传感器连接器。
  - 检查接触不良(例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - 是否存在故障?

- 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤6。
  - 否:执行下一步。
- 4). 检查TP传感器是否存在故障?
- 是:更换节气门位置传感器, 然后执行步骤6。
  - 否:执行下一步。
- 5). 检查PCM 连接器是否存在连接不良
- A). 关闭点火开关。
  - B). 断开PCM 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或更换接线端, 然后执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 6). 确认DTC P2135 的故障检修是否已经完成
- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
  - C). 起动发动机。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 7). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 8). 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪 的初始化屏面中选择下述项目。
- A). 如果使用笔记本电脑
    - 选择”自检”。
    - 选择”模块”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”检索CMDTC”。
  - B). 如果使用掌上电脑
    - 选择”模块测试”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”自检”。
    - 选择”检索CMDTC”。
- 9). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。
- 10). 按下DTC 屏幕上的清除按钮, 以清除DTC。

11). 确认是否还有其它 DTC。

- 是: 执行适用的DTC 检查。
- 否: 故障检修完成。

## 2. 75 P2138 1号/2号油门踏板位置 (APP) 传感器电压故障

**故障码说明:**

DTC	说明
P2138	1号/2号油门踏板位置 (APP) 传感器 电压故障

**故障码分析:**

**检测条件:**

- 当发动机运行时, PCM将1号APP传感器的输入电压与2号APP传感器的输入电压进行比较。若差别超过规定, 则PCM 会确定APP1号传感器/2号存在与角度相关的问题。

**诊断支持说明:**

- 此为连续检测 (CCM)。
- 若PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态, 则MIL 亮。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在PCM 存储器。

**可能原因:**

- APP1号传感器故障
- APP2号传感器故障
- 连接器或接线端故障
- PCM 故障

**故障码诊断流程:**

1). 检查冻结帧数据是否已记录

- A). 冻结帧数据是否已被记录?
- 是: 执行下一步。
  - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。

2). 确认可提供的相关修理信息

- A). 确认相关维修信息的可得性。

- B). 是否有相关维修信息?

- 是: 按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
- 否: 执行下一步。

- 3). 检查APP传感器连接器是否存在接触不良
  - A). 关闭点火开关。
  - B). 断开APP传感器连接器。
  - C). 检查接触不良(例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或更换接线端,然后执行步骤6。
    - 否:执行下一步。
- 4). 检查APP传感器是否存在故障?
  - 是:更换APP传感器,然后转至步骤6。
  - 否:执行下一步。
- 5). 检查PCM连接器是否存在连接不良
  - A). 关闭点火开关。
  - B). 断开PCM连接器。
  - C). 检查接触不良(例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是:修理或更换接线端,然后执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 6). 确认DTC P2138的故障检修是否已经完成
  - A). 确保重新连接所有断开的连接器。
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM存储器中的DTC。
  - C). 起动发动机。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换PCM,然后执行下一步骤。
    - 否:执行下一步。
- 7). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 8). 在车辆得到识别之后,从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
  - A). 如果使用笔记本电脑
    - 选择“自检”。
    - 选择“模块”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“检索CMDTC”。
  - B). 如果使用掌上电脑
    - 选择“模块测试”。
    - 选择“PCM”。
    - 选择“自检”。
    - 选择“检索CMDTC”。

9). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。

10). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

11). 确认是否还有其它 DTC。

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。

## 2. 76 P2237 前 HO2S 正电流控制电路开路

**故障码说明:**

DTC	说明
P2237	前 HO2S 正电流控制电路开路

**故障码分析:**

检测条件:


- 该PCM 监控前HO2S正电流控制电路电压。当发动机运行时,若电压没有随PCM控制值进行变化,则PCM可确定前HO2S 正电流控制电路开路。

**诊断支持说明:**

- 这是一个连续监控器 (HO2S)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态,或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC 已经被存储在PCM 中,那么MIL 会变亮。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,那么可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 存储器。

**可能原因:**

- 前HO2S 故障
- 连接器或接线端故障
- PCM 接线端2AD 和前HO2S 接线端B 之间存在开路
- PCM 故障



### 故障码诊断流程:

- 1). 检查冻结帧数据是否已记录
  - A). 冻结帧数据是否已被记录?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 确认可提供的相关修理信息
  - A). 确认相关维修信息的可得性。
  - B). 是否有相关维修信息?
    - 是: 按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
    - 否: 执行下一步。
- 3). 确定冻结帧数据的触发DTC
  - A). DTC P2237 是否属于冻结帧数据?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 转至故障检修的冻结帧数据上的DTC。
- 4). 检查前HO2S 连接器是否存在连接不良
  - A). 将点火开关转到OFF 位置。
  - B). 断开前HO2S 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如销钉损坏/拉出, 腐蚀)

- D). 是否存在故障?
- 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤7。
  - 否:执行下一步。
- 5). 检查PCM 连接器是否存在连接不良
- A). 将点火开关转到OFF 位置。
  - B). 断开PCM 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如销钉损坏/拉出, 腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
- 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤7。
  - 否:执行下一步。
- 6). 检查前HO2S 正电流电路是否存在开路
- A). 前HO2S 和PCM 连接器已断开。
  - B). 检查PCM接线端2AD和前HO2S接线端B之间的连续性。
  - C). 是否有连续性?
- 是:更换前面的HO2S, 然后执行下一步骤。
  - 否:修理或更换存在开路的线束, 然后执行下一步骤。
- 7). 确认DTC P2237 的故障检修是否已经完成
- A). 务必重新连接所有断开的连接器
  - B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
  - C). 进行KOEO 或KOER 自检。
  - D). DTC P2237 是否存在?
- 是:更换该PCM, 然后执行下一步骤。
  - 否:执行下一步。
- 8). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- 9). 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪 的初始化屏面中选择下述项目。
- A). 如果使用笔记本电脑
    - 选择”自检”。
    - 选择”模块”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”检索CMDTC”。
  - B). 如果使用掌上电脑
    - 选择”模块测试”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”自检”。
    - 选择”检索CMDTC”。
- 10). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。

11). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

12). 确认是否还有其它 DTC。

- 是 : 执行适用的DTC 检查。
- 否 : 故障检修完成。

## 2.77 P2251 前 HO2S 负电流控制电路开路

### 故障码说明:

DTC	说明
P2251	前 HO2S 负电流控制电路开路

### 故障码分析:

#### 检测条件:


- 该PCM监控前HO2S负电流控制电路电压。 当发动机运行时,若该电压没有随PCM控制值进行变化,则PCM可确定前HO2S 负电流控制电路开路。

#### 诊断支持说明:

- 这是一个连续监控器 (HO2S)。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态,或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态、但是同一个故障的DTC 已经被存储在PCM 中,那么MIL 会变亮。
- 如果PCM 在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态,那么可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 被储存在PCM 存储器

#### 可能原因:

- 前HO2S 故障
- 连接器或接线端故障
- PCM 接线端2AC 和前HO2S 接线端D 之间存在开路
- 前氧传感器加热器不能得到控制
- PCM 故障



### 故障码诊断流程:

- 1). 检查冻结帧数据是否已记录
  - A). 冻结帧数据是否已被记录?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
  
- 2). 确认可提供的相关修理信息
  - A). 确认相关维修信息的可得性。
  - B). 是否有相关维修信息?
    - 是: 按照可提供的修理信息进行修理或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
    - 否: 执行下一步。
  
- 3). 检查有关待定码或各个已储存的DTC
  - A). 将点火开关关掉, 然后转至ON位置 (发动机关闭)。
  - B). 利用汽车故障诊断仪确认相关待定码或已存储的DTC。
  - C). DTC P0030, P0031 或P0032 是否也存在?
    - 是: 执行相应的DTC 故障检修程序。
    - 否: 执行下一步。

## 4). 确定冻结帧数据的触发DTC

- A). DTC P2251 是否属于冻结帧数据?
- 是:执行下一步。
  - 否:转至故障检修的冻结帧数据上的DTC。

## 5). 检查前HO2S 连接器是否存在连接不良

- A). 将点火开关转到OFF 位置。
- B). 断开前HO2S 连接器。
- C). 检查接触不良 (例如销钉损坏/拉出, 腐蚀)。
- D). 是否存在故障?
- 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤8。
  - 否:执行下一步。

## 6). 检查PCM 连接器是否存在连接不良

- A). 将点火开关转到OFF 位置。
- B). 断开PCM 连接器。
- C). 检查接触不良 (例如销钉损坏/拉出, 腐蚀)。
- D). 是否存在故障?
- 是:修理或更换接线端, 然后执行步骤8。
  - 否:执行下一步。

## 7). 检查前HO2S 负电流控制电路是否存在开路

- A). 前HO2S 和PCM 连接器已断开。
- B). 检查PCM接线端2AC和D之间在线束侧连接器处的连续性。
- C). 是否有连续性?
- 是:更换前面的HO2S, 然后执行下一步骤。
  - 否:修理或更换短路的电路, 然后执行下一步骤。

## 8). 确认DTC P2251 的故障检修是否已经完成

- A). 务必重新连接所有断开的连接器
- B). 使用汽车故障诊断仪清除PCM 存储器中的DTC。
- C). 进行KOEO 或KOER 自检。
- D). DTC P2251 是否存在?
- 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
  - 否:执行下一步。

## 9). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。

## 10). 在车辆得到识别之后, 从汽车故障诊断仪 的初始化界面中选择下述项目。

- A). 如果使用笔记本电脑
- 选择”自检”。
  - 选择”模块”。

- 选择“PCM”。
- 选择“检索CMDTC”。
- B). 如果使用掌上电脑
  - 选择“模块测试”。
  - 选择“PCM”。
  - 选择“自检”。
  - 选择“检索CMDTC”。

11). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。

12). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。

13). 确认是否还有其它 DTC。

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:故障检修完成。

## 2.78 P0031 前氧传感器加热器电路输入值过低

### 故障码说明:

DTC	说明
P0031	前氧传感器加热器电路输入值过低

### 故障码分析:

#### 检测条件:

- PCM监控PCM接线端2G (L8) /2A (LF) 处的前HO2S加热器控制信号。如果PCM关闭前HO2S加热器,但前氧传感器加热器电路的电压低,则PCM 确定前氧传感器加热器电路有故障。

**说明:** 前HO2S 加热器由负载信号进行控制。


#### 诊断支持说明:

- 这是连续监控器 (HO2S 加热器)。
- 符合以下条件时, MIL会变亮:PCM在连续两次驾驶中检测到上述故障;或在某一次驾驶中检测到上述故障状态, 同时故障的DTC 已存入PCM。
- 若PCM 在第一个驾驶循环期间检测到上述故障状态, 则会出现待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC 储存在PCM 存储器。

#### 可能原因:

- 前HO2S 故障
- 主继电器与前HO2S 接线端 C (L8)/A (LF) 之间的线束存在开路
- 前HO2S 接线端D 与PCM 接线端2G (L8) 之间的线束存在开路
- 在前HO2S 接线端D 与PCM 接线端2G (L8) 之间的线束存在接地短路

- 前HO2S 接线端E 与PCM 接线端2A (LF) 之间的线束存在开路
- 前HO2S 接线端E 与PCM 接线端2A (LF) 之间的线束存在接地短路
- 前HO2S 或PCM 连接器处连接不良
- PCM 故障



### 故障码诊断流程:

- 1). 检查冻结帧数据是否已记录
  - 是: 执行下一步。
  - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧数据, 然后执行下一步。
- 2). 检查是否出现相关维修信息
  - 是: 根据可获得的维修信息进行维修或诊断。若未对汽车进行修理, 则执行下一步骤。
  - 否: 执行下一步。
- 3). 检查前HO2S 连接器是否存在不良连接
  - A). 关闭点火开关。
  - B). 断开前HO2S 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
    - 是: 修理或更换接线端, 然后执行步骤9。
    - 否: 执行下一步。

4). 检查前HO2S 加热器是否正常?

- 是:执行下一步。
- 否:更换前面的HO2S, 然后执行第9 步。

5). 检查前HO2S 加热器的电源电路是否存在开路

- A). 将点火开关转至ON 位置 (关闭发动机)。
- B). 测量前HO2S接线端C (L8)/A (LF) (线束侧) 与接地体之间的电压。
- C). 电压是否为B+?

- 是:执行下一步。
- 否:维修或更换开路的线束, 然后转至步骤9。

6). 检查PCM 连接器是否存在不良连接

- A). 关闭点火开关。
  - B). 断开PCM 连接器。
  - C). 检查接触不良 (例如连接销钉损坏/拉出、腐蚀)。
  - D). 是否存在故障?
- 是:修理接线端, 然后执行步骤9。
  - 否:执行下一步。

7). 检查前HO2S 加热器控制电路是否存在接地短路

- A). 检查前HO2S接线端D (L8)/E (LF) (线束侧) 与接地体之间的连续性。
- B). 是否有连续性?
  - 是:修理或更换对地短路的线束, 然后执行步骤9。
  - 否:执行下一步。

8). 检查前HO2S 加热器控制电路是否存在开路

- A). 检查在前HO2S接线端D (线束侧) 与PCM 接线端2G (L8) 之间的连续性。
- B). 检查前HO2S接线端E (线束侧) 与PCM接线端2A(LF) 之间的连续性。
- C). 是否有连续性?
  - 是:执行下一步。
  - 否:修理或更换开路的线束, 然后执行下一步骤。

9). 检查DTC P0031 检修是否完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 使用M-MDS 清除PCM 存储器中的DTC。
- C). 进行HO2S 加热器, HO2S 和TWC 修理检验驱动方式。• 是否存在该DTC 的待定码?
  - 是:更换PCM, 然后执行下一步骤。
  - 否:执行下一步。

10). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。

- 11). 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪 的初始化屏面中选择下述项目。
  - A). 如果使用笔记本电脑
    - 选择”自检”。
    - 选择”模块”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”检索CMDTC”。
  - B). 如果使用掌上电脑
    - 选择”模块测试”。
    - 选择”PCM”。
    - 选择”自检”。
    - 选择”检索CMDTC”。
- 12). 根据汽车故障诊断仪 屏幕上的指示检验DTC。
- 13). 按下DTC 屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 14). 确认是否还有其它 DTC。
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:故障检修完成。

LAUNCH