

# B2274-00 左前门把手微动开关常闭故障解析

## 故障码说明:

故障码 (DTC)	说明
B2274-00	左前门把手微动开关常闭故障

## 故障码诊断流程:

1).检查左前门把手微动开关

A).断开左门把手连接器 GJ04,TJ08

B).用万用表检查微动开关工作情况

端子	条件	正常情况
1-2	开关按下	小于 1Ω
1-2	不按开关	大于 1MΩ

NG: 更换门把手

OK: 下一步

2).检查线束

A).断开智能钥匙接插件 M11

B).测线束阻值

端子	线色	条件	正常情况
M11-8-GJ04	Br	始终	小于 1Ω
M11-1-TJ08-1	R/L	始终	小于 1Ω

NG: 更换线束

OK: 下一步

3).更换智能钥匙控制器