

B1251、B1253、B1255、B1257、B1274、 B1275、B1282、B1283、B1947、B2014 (显示多个 DTC) 故障解析

故障码说明:


DTC	说明
B1251	气候控制单元 (+5 V 电源或传感器接地) 系统
B1253	
B1255	
B1257	
B1274	
B1275	
B1282	
B1283	
B1947	
B2014	

故障码分析:


可能的原因:

- 气候控制单元与各个温度传感器、空气混合执行器或气流模式执行器之间的线束开路

气候控制单元连接器



蒸发器温度传感器连接器



故障码诊断流程:

- 1). 断开气候控制单元连接器和蒸发器温度传感器连接器。
 - A). 气候控制单元接线端1C 与蒸发器温度传感器接线端A之间的线束是否开路?
 - 是:修理线束。
 - 否:检查气候控制单元连接器的连接。

LAUNCH