

# P2176 节气门执行器控制系统怠速位置未学习故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P2176	节气门执行器控制系统怠速位置未学习

## 故障码诊断流程：

### 注意：

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 如果DTC P2135 与DTC P2176 同时储存，首先对DTC P2135 进行故障排除，然后重新检查是否存在DTC P2176。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 4) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式，并等待10 秒钟。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。  
是否显示DTC P2176?  
是 - 转至步骤6。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查节气门体和PCM是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体。
- 6) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 7) . 将进气管从节气门体上断开。
- 8) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。

- 9) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 10) . 使用汽车故障诊断仪执行INSPECTION MENU (检查菜单) 中的ETCS TEST (ETCS 测试)，目视检查节气门的工作。  
节气门是否移向完全关闭的位置?  
是 - 转至步骤11。  
否 - 转至步骤12。
- 11) . 检查节气门上是否有污物或积碳。  
节气门上是否有污物或积碳?  
是 - 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式，并清理节气门体，然后转至步骤21。  
否 - 转至步骤18。
- 12) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 13) . 断开节气门体6 针连接器。
- 14) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
- 15) . 断开PCM 连接器C (49 针)。
- 16) . 用跨接线连接节气门体6 针连接器5 号和6 号端子。


节气门体 6 针连接器



阴端子的线束侧

- 17) . 检查PCM 连接器端子C2 和C3 之间是否导通。

### PCM 连接器 C (49 针)



阴端子的端子侧

是否导通？

是 - 转至步骤28。

否 - 修理节气门体和PCM (C2, C3) 之间线束的断路，然后转至步骤21。

18) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。

19) . 更换节气门体。

20) . 重新连接所有连接器。

21) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。

22) . 使用汽车故障诊断仪重新设定PCM。

23) . 执行PCM 怠速学习程序。

24) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。

25) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式，并等待10 秒钟。

26) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P2176 ?

是 - 检查节气门体和PCM是否连接不良或端子松动，然后清理节气门体，并转至步骤1。

否 - 故障排除完成。如果显示其他未确认的或确认的DTC，转至显示DTC 的故障排除。

- 27) . 重新连接所有连接器。
- 28) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者用已知良好的PCM 替换。
- 29) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 30) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式，并等待10 秒钟。
- 31) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。  
是否显示DTC P2176 ?
  - 是 - 检查节气门体和PCM是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，然后转至步骤29。如果PCM 已经替换，转至步骤1。
  - 否 - 如果PCM 已经更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果显示其他未确认的或确认的DTC，转至显示DTC 的故障排除。

