

2010 马自达 3 两厢防盗锁止（高级遥控门锁系统和按钮起动系统）车载诊断

摘要：

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢防盗锁止（高级遥控门锁系统和按钮起动系统）故障症状检修、故障码含义及故障码诊断流程。

关键字：

2010 马自达 3 两厢 车身 车身控制系统 高级遥控门锁系统 按钮起动系统 防盗系统 防盗锁止 故障 故障码 诊断

LAUNCH

目录

| | |
|---|----|
| 1. 车载诊断说明..... | 1 |
| 1.1 前言..... | 1 |
| 1.2 DTC 检查..... | 2 |
| 1.3 清除 DTC..... | 3 |
| 1.4 PID 数据检查..... | 3 |
| 1.5 诊断故障码表..... | 4 |
| 2. 故障码诊断..... | 6 |
| 2.1 11、B10D9: 87、P1260: 00 线圈式天线通信错误..... | 6 |
| 2.2 12、B10D5: 13、P1260: 00 线圈式天线故障..... | 9 |
| 2.3 13、B10D7: 05、P1260: 00 钥匙 ID 号错误..... | 10 |
| 2.4 13、B10D7: 94、P1260: 00 钥匙 ID 号错误..... | 12 |
| 2.5 14、B10D7: 81、P1260: 00 接收不稳定的串行数据..... | 14 |
| 2.6 15、B10D7: 51、P1260: 00 未经编程的钥匙 ID 号..... | 16 |
| 2.7 16、B0100: 87、P1260: 00 与 PCM 通信错误（没有响应）..... | 17 |
| 2.8 21、B10D8: 13、P1260: 00 编程钥匙的不足..... | 19 |
| 2.9 22、B10DA: 51、P1260: 00 与 PCM（数据传输故障）通信错误..... | 20 |
| 2.10 23、B10DA: 62、P1260: 00 与 PCM（数据不相符）通信错误..... | 21 |
| 2.11 B10E6: 11 线圈式天线电源电路对接地短路..... | 22 |
| 2.12 B10E6: 12 线圈式天线电源电路对电源电路短路..... | 24 |
| 3. 故障症状检修..... | 28 |
| 3.1 安全灯显示不正常..... | 28 |