

# 2010 马自达 3 两厢防盗锁止(遥控门锁) 车载诊断

## 摘要:

本文档主要讲述 2010 年马自达 3 两厢防盗锁止(遥控门锁)故障症状检修、故障码含义及故障码诊断流程。

## 关键字:

2010 马自达 3 两厢 车身 车身控制系统 遥控门锁系统 防盗锁止 故障 故障码 诊断

LAUNCH

# 目录

1. 车载诊断说明.....	1
1.1 前言.....	1
1.2 DTC 检查.....	2
1.3 清除 DTC.....	3
1.4 PID 数据监视检查.....	3
1.5 DTC 表格.....	4
2. 故障码诊断.....	6
2.1 11、B10D9: 87、P1260: 00 与线圈式天线的通信错误.....	6
2.2 12、B10D5: 13、P1260: 00 线圈式天线故障.....	9
2.3 13、B10D7: 05、P1260: 00 钥匙 ID 号码错误.....	10
2.4 13、B10D7: 94、P1260: 00 钥匙 ID 号码错误.....	12
2.5 14、B10D7: 81、P1260: 00 接收不稳定的串行数据.....	14
2.6 15、B10D7: 51、P1260: 00 未经编程的钥匙 ID 号.....	16
2.7 16、U0100: 87、P1260: 00 与 PCM 的通信错误（无响应）.....	18
2.8 21、B10D8: 00、P1260: 00 缺少已编程钥匙.....	19
2.9 22、B10DA: 51、P1260: 00 与 PCM 的通信错误（数据传输故障）..	20
2.10 23、B10DA: 62、P1260: 00 与 PCM 的通信错误（数据不匹配）...	21
3. 故障症状检修.....	23
3.1 故障症状表.....	23
3.2 故障检修索引.....	23
3.3 遥控门锁系统初步检查.....	23
3.4 遥控门锁系统运行检查.....	25
3.5 遥控门锁系统运行不正常.....	25
3.6 所有的遥控门锁系统功能均不可用.....	29
3.7 发送器 ID 代码无法重新编程.....	33