

2010 马自达 3 两厢自动照灯/雨刮器控制模块车载诊断

摘要:

本文档主要讲述2010年马自达3两厢自动照灯/雨刮器控制模块故障症状检修、故障码含义及故障码诊断流程。

关键字:

2010 马自达 3 两厢 车身 车身控制系统 自动照灯/雨刮器控制模块 故障 故障码 诊断

LAUNCH

目录

1. 车载诊断说明.....	1
1.1 DTC 检查.....	1
1.2 清除 DTC.....	1
1.3 诊断故障码表.....	1
2. 故障码诊断.....	3
2.1 B1014 雨滴传感器故障.....	3
2.2 B1317 电池电源电压过高故障解析.....	4
2.3 B1318 电源电压过低故障解析.....	5
2.4 B1342 自动照灯/雨刮器控制模块故障.....	7
2.5 U2030 雨滴传感器通信故障.....	7

LAUNCH