

U0300: 00 ID 注册故障

故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	ID 注册故障

故障码分析:

检测条件:

- 两个或两个以上编码重叠。

可能的原因:

- 未正确进行 ID 注册程序。

故障码诊断流程:

1). 检查已编程ID

- A). 关闭点火开关。
- B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
- C). 利用汽车故障诊断仪 选择以下PID。
 - WU1_ID
 - WU2_ID
 - WU3_ID
 - WU4_ID
- D). 关闭发动机。
- E). 输出ID 是否有相同的编码?
 - 是:更换车轮装置ID, 然后执行下一步骤。
 - 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

- A). 清除记忆中的DTC。
- B). 以大于等于25 km/h {15.5 mph} 车速驾驶 10min 以上
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:配置仪表盘。如果故障复发, 更换仪表盘并进行配置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认维修后程序

- A). 有没有其他DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。