

B2281 “P” 信号故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B2281	“P” 信号故障


说明：ECU和换档锁止控制ECU由电缆与CAN连接。如果电缆信息与CAN信息不一致时，输出此DTC。

建议：更换主体ECU之后，为发动机停机系统执行登记步骤。

故障码分析：

DTC编号	DTC检测条件	故障部位
B2281	主体ECU和换档锁止控制ECU之间的电缆信息和CAN信息不一致	<ul style="list-style-type: none"> • 主体ECU • 换档锁止控制ECU • 线束或连接器

线路图



故障码诊断流程：

- 1). 读取汽车故障诊断仪的数值
 - A). 将汽车故障诊断仪连接到DLC3上。
 - B). 将点火开关转至ON (IG) 位置，并开启汽车故障诊断仪主开关。
 - C). 根据诊断仪上的显示来读取数据表。

车身:

汽车故障诊断仪显示项目	测量项目/范围	正常条件	诊断附注
Shift P Sig	换档P信号 / ON 或OFF	ON: 换档P信号ON (档位在P位置) OFF: 换档P信号OFF (档位不在P位置)	-

OK: 屏幕上显示“ON”(P信号ON)和“OFF”(P信号OFF)。

建议:如果结果不符合规定，则换档锁止控制ECU可能有故障。


正常: 进到换档控制系统

异常: 进到第2步

2). 检查线束 (主体ECU-换档锁止控制ECU)

A). 断开E9 和 E57 ECU连接器。

线束侧:



B). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

端子编号 (符号)	条件	规定条件
E9-2 (P) -E57-11 (P2)	始终	低于1Ω
E9-2 (P) -车身接地	始终	10k Ω或更高

正常: 进行下一步

异常: 修理或更换线束或连接器

3). 检查主体ECU的操作

A). 在更换为正常工作的主体ECU之后，检查发动机是否能正常起动。确保制动踏板已踩下，且此时档位在P位置。

B). 检查当按下点火开关时，点火开关模式可以改变。

建议:在不踩制动踏板的情况下，反复按下点火开关。点火开关模式应从OFF位置转到ON (ACC) 位置，再转到ON (IG)，然后回到OFF位置。

在踩下制动踏板的情况下，反复按下点火开关。点火开关模式应从任何状态改变为ENGINE START状态。

正常: 结束 (主体ECU缺陷)

异常: 进到换档控制系统