

故障灯报警

故障描述:

一辆行驶里程约 1.2 万 km 的奥迪 A6L 轿车。该车故障灯报警。

故障诊断:

- 1). 车辆每行驶几百千米后发动机故障灯报警。
- 2). 用汽车故障诊断仪检测有三元催化器效率低故障，将故障码清掉后行驶几百千米故障再次出现。
- 3). 针对此故障检测氧传感器读取数据流没有发现异常。
- 4). 将三元催化器拆卸，没有发现堵塞。尝试更换三元催化器行驶一段时间故障灯没有报警。
- 5). 故障解决：更换三元催化器。

LAUNCH