

2011 款标致 3008 车型刹车片更换方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151022	—



功能说明：

本文档主要用于标志车系更换刹车片操作。

操作指引:

- 1). 打开点火开关，不启动发动机；
- 2). 选择刹车片复位软件 V10.20 以上版本；
- 3). 选择“PEUGEOT”；
- 4). 选择“自动扫描”或“手动选择”；
- 5). 选择“3008”；
- 6). 提示打开点火开关，之后“提示通讯中，请稍等...”，显示百分比，完成后显示警告信息，如图 1；




图 1

7). 选择“是”按钮，显示菜单，如图 2；




图 2

8). 选择“制动导线更换”菜单，提示信息，如图 3；



图 3

9). 选择“是”按钮，显示菜单，如图 4；




图 4

10). 选择“置于安装/拆卸位置”菜单，提示信息，如图 5；




图 5

- 11). 选择“导线拉紧”菜单，提示关闭点火开关，打开点火开关信息，打开点火开关后，导线拉紧功能执行完成，如图 6；




图 6

- 12). 选择“电子驻车制动标定”菜单，提示信息，选择“确定”按钮，如图 7；




图 7

13). 倒计时 15s, 如图 8;




图 8

14). 倒计时 15s 后, 提示信息, 如图 9;




图 9

15). 选择“确定”按钮，提示“电子驻车制动导线标定完成”，点击“确定”完成，如图 10；




图 10

16). 返回上一级菜单，选择“电子驻车制动更换”菜单，提示信息，如图 11；




图 11

- 17). 选择“是”按钮，显示“置于安装/拆卸位置”，“导线拉紧”，“电子驻车制动标定”菜单，选择“置于安装/拆卸位置”菜单，提示信息，如图 12；



图 12

“导线拉紧”，“电子驻车制动标定”功能与“制动导线更换”功能中的“导线拉紧”，“电子驻车制动标定”功能操作方式一样，这里不再重复说明。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

