

# 2011 款 X5 E70 底盘保养灯一键归零操作

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20151216	——

## 实测车型：

- 宝马 X5，E70，2011 款，VIN= WBAZV42090L\*\*\*\*\*

## 操作指引：

- 1). 点火开关处于 ON 位置；
- 2). 选择保养灯归零软件 V10.40 以上版本；
- 3). 选择“BMW(宝马)”，如图 1；



图 1

4). 选择“软件归零”，如图 2:



图 2

5). 选择“手动选择”菜单，如图 3:




图 3

6). 选择“发动机机油”，如图 4；



图 4

7). 选择“X系”，如图 5；



图 5

8). 选择“X5\_E70”，如图 6；



图 6

9). 选择“X5\_E70”菜单后将提示打开点火开关的提示，点击确定，如图 7；



图 7

10). 将显示出汽车当前的机油有效率和保养次数，并询问是否执行此功能，如图 8:



图 8

11). 选择“是”执行保养灯归零功能，并提示完成，如图 9:




图 9

12). 点“确定”会显示复位后的机油有效率和保养次数，如图 10:

菜单		动作测试	登录
保养灯归零 V10.40 > 发动机机油			
数据流名称	值	单位	
有效性 (%) :	100		
保养计数器 (次数) :	7		

[退出]		
 首页	 打印	 帮助

图 10

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”!

