

2011 款雪佛兰科鲁兹电子助力转向系统匹配 操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160106	——

实测车型：

- 雪佛兰科鲁兹，2011 款，VIN=LSGPC53R8BF0*****

故障说明：

- 车辆电瓶断电后，仪表盘提示“请检修助力转向”，如图 1 所示。



图 1

注意事项：

- 把钥匙打到 ON 的位置。
- 保证车辆 ECU 的电池电量足够。

操作指引:

- 1). 选择中国通用 V48.75 以上版本;
- 2). 选择手动选择菜单进入;
- 3). 选择雪佛兰(Chevrolet);
- 4). 选择 2011 年款;
- 5). 选择科鲁兹;
- 6). 选择电动转向控制模块, 如图 2;



图 2

7). 根据车型配置选择动力转向控制模块版本, 如图 3。



图 3

8). 根据车型配置选择车辆稳定性系统, 如图 4。



图 4

9). 进入电动转向控制模块，选择配置/复位功能，如图 5；



图 5

10). 选择动力转向软制动功能，如图 6；



图 6

11). 提示测试注意事项，如图 7；



图 7

12). 提示转动方向盘 5 度左右, 如图 8;



图 8

- 13). 确定上述动作完成，点击确定按钮，功能执行时会判断方向盘角度和转向输出扭矩是否满足，不满足时会一直显示不满足的条件，如“方向盘角度”和“转向输出扭矩”的数据。条件满足后显示图 9；




图 9

14). 按功能提示启动发动机后, 点击确定按钮, 会提示注意事项, 如图 10;




图 10

15). 按提示信息做完要求的动作后, 点击确定按钮, 软件显示如图 11;



图 11

16). 根据提示信息, 完成该功能执行需要的动作, 点击确定按钮, 如图 12;



图 12

17). 如图 12 显示的过程执行大约有 40 秒钟, 软件自动提示如图 13;



图 13

18). 按软件提示打开点火开关后, 点击确定按钮, 软件提示如图 14;



图 14

19). 功能执行完成, 点击确定按钮, 软件匹配完成。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH