

2006 款别克陆尊电子节气门匹配操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160704	——

实测车型：

- 上海通用别克陆尊，2006 年款，VIN：LSGUD82C36E0****，如图 1。



图 1

注意事项：

- 打开点火开关；
- 电池电压保持>12 伏特；
- X-431 在 WiFi 良好状态执行，否则会因信号不良导致诊断异常。

操作指引：

- 1). 选择中国通用 V48.90 以上版本；
- 2). 选择手动选择，注意不可以选择在线编程，如图 2；




图 2

3). 选择“别克”，如图 3;




图 3

4). 选择年款 2006 陆尊，如图 4;




图 4

5). 选择“发动机控制模块”，如图 5；



图 5

6). 选择发动机类型第 3 项“(C)3.0L V6 LZC”，如图 6；




图 6

7). 选择特殊功能，如图 7；



图 7

8). 点击发动机输出控制，读出步骤，选择“怠速读出重设”，如图 8；




图 8

9). 怠速读出重设提示“是否重设定？”点击“是”，如图 9；




图 9

10). 提示怠速读出重设状态“重设怠速读出完成”，点击“确定”，完成怠速学习，如图 10。




图 10