

2013 款丰田皇冠安全带蜂鸣器设置操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160519	——

实测车型：

- 丰田皇冠，2013 款，VIN=LFBMEK4B4D01****，如图 1。



图 1

功能说明：

安全带提示设置：当人坐在前面座椅通点火开关而没有扣紧座椅安全带时，座椅安全带报警系统蜂鸣器发出报警声响并点亮报警灯。根据个人需要，可以使用解码器对蜂鸣器是否接通响声进行设置，断开表示蜂鸣器警告提示被取消，接通表示蜂鸣功能恢复正常提示。

操作指引:

- 1). 选择“丰田 V48.53”以上版本或“VIN 识别”;
- 2). 选择 16Pin 诊断座（欧洲及其他区域），如图 2;



图 2

- 3). 选择快速测试或系统选择，如图 3;



图 3

4). 选择车身系统，如图 4；



图 4

5). 选择 IC(仪表)，如图 5；



图 5

6). 如果选择“自动扫描特殊功能”，此功能将会自动扫描出所诊断车型的仪表个性化设置的所有选项；如果选择“所有特殊功能”，此功能将显示警告信息，提示显示丰田车系所有个性化设置的选项，不是所有的选项都适合诊断的车型，选择自动扫描特殊功能，如图 6；



图 6

7). 选择司机侧座椅安全带告警蜂鸣器，如图 7；




图 7

8). 点击断开, 如图 8;



图 8

9). 提示用于更改座椅安全带告警蜂鸣器的功能, 当前状态: 断开, 点击确定, 如图 9;




图 9

10). 提示注意“执行成功”，点击确定退出完成设置，如图 10；




图 10

11). 以上设置完成之后，当车辆行驶时，司机侧驾驶员没有系座椅安全带，那么告警蜂鸣器将不再有警示的声音。如果要重新设置打开警示音，则如上操作“接通”即可。同样，乘客侧座椅安全带告警蜂鸣器按驾驶员侧断开或接通设置方法操作执行相同。