

君越发动机（ID：12609502）怠速学习

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150806	002



适用车型：


- 1). 2006~2007 年款君越/陆尊（发动机型号[C] 3.0L V6 LZC）；
- 2). 发动机 ECU 的 ID：12609502 。

注意事项：

- 1). 在开始编程时，如果提示“错误代码 07:软件号不存在”，说明这辆车不支持编程，请把 VIN 和版本信息反馈元征公司，退出程序即可。
- 2). 如果编程程序中途出错，请不要启动发动机，可用手工编程逐个输入本车的版本信息恢复原来数据。信息包括 VIN，操作系统，系统，车速表，发动机诊断等 8 个模块 ID。这些信息可通过自动编程读出。
- 3). 编程的过程需要有 5 到 50 分钟，请确保电源充足。
- 4). 其它事项，请按照软件界面的提示操作。

操作步骤:


- 1). 选择中国通用 V48.40 或以上，下位机 V11.25 或以上；
- 2). 选择君越陆尊节气门编程；




3). 选择君越/陆尊节气门自动编程或君越陆尊节气门手工编程。手工编程是在自动编程中途出错时用来恢复数据，所以一般只需要执行自动编程菜单即可。当然如果知道 ECU 各模块的版本信息 ID 号，也可以选择手工编程。

注意：选择自动编程，会读到 VIN 和各模块信息，务必把所有信息详细准确的记录下来。
(主要是防止万一中途编程失败，手工编程恢复数据时要用到这些数据)；

4). 读取的 VIN 码信息与车辆实际 VIN 信息一致时，选择“是”；





5). 提示：校验完毕，要进行编程按“是”。