

新款北京现代更换气囊电脑匹配操作说明

产品型号	日期	编号
X431 系列	20161012	--

功能说明：

- 当车辆发生事故启用安全气囊致使其原 ECU 失效，而更换 ACU/SRSCM 时，根据其规格，变更 ECU 设置。

注意事项:

- 1). 打开点火开关;
- 2). 变量编码获取方式:
 - 可以凭车架号通过 4S 站查询 (准确保障);
 - 通过旧车上 ECU 版本信息功能获取。进入安全气囊系统后选择点击“版本信息”功能, 示例为:“ECU 编码: 2341”如图 1 所示:




图 1

操作指引：

- 1). 进入安全气囊系统后选择特殊功能下的“ACU(安全气囊控制装置)变量编码”特殊功能选项，如图 2 所示：




图 2

2). 程序提示功能条件, 点击 OK 按钮, 如图 3;



图 3

3). 提示该功能的实际作用及变量编码的确认方式，确认后按下确定键，如图 4 所示：



图 4

4). 再次确认设置项后按下确定键, 如图 5 所示:




图 5

5). 提示输入 ACU/SRSCM 编码代码（此车输入 2341），完成后按下确定键，如图 6 所示：




图 6

6). 所有步骤确认无误之后点击确定, 否则则点击取消, 如图 7 所示:



图 7

7). 变量编码功能执行完成提信息, 如果图 8 所示, 点击确定键完成并退出:




图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。