

2014 款 F018 底盘宝马空调模块编码操作方法

产品型号	日期	编号
X-431 系列	20160923	--

实测车型:

- 宝马, 2014 款, VIN=LBVCU310XDSH*****

功能说明:

- 适用于宝马空调模块的编码功能。此处以底盘: F018 进行操作说明。

注意事项:

- 如果车辆具有手动变速箱, 请踩下并松开离合器踏板;
- 车辆静止;
- 必须应用驻车制动器;
- 对于手动变速箱, 将变速杆换到空档位;
- 对于自动变速箱, 将变速杆换到 P 位置

操作指引:

- 1). 选择宝马 V49.20 以上版本;
- 2). 选择编码/编程, 如图 1;




图 1

- 3). 选择 5 系列, 如图 2;




图 2

4). 选择 5`_F10/F11/F18, 如图 3;



图 3

5). 选择编码/编程, 如图 4;



图 4

6). 选择设码。

7). 提示车辆信息，如图 5；



图 5

8). 点击下一步，然后选择设码；

9). 提示设码列表显示，选择 AC(空调系统-IHKA)，如图 6；



图 6

- 10). 提示开始重新编码，根据要求注意时间等待；
- 11). 执行结果显示成功，如图 7。



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。