

X431Pro 故障码帮助功能快速找到福特福克斯 IMRC 故障问题

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160105	——

实测车型：

- 福克斯，2006 款，VIN=LVSFCAME86f0*****

故障说明：

- 发动机提速慢，仪表故障灯亮，X431Pro 读到故障码“P2008 IMRC 电路/开路（第 1 排）”。

操作指引：

- 1). 选择福特 V45.60 以上版本；
- 2). 选择手动选择；
- 3). 选择福特福克斯（Focus）；
- 4). 选择排量=1.8L；
- 5). 选择引擎类型=DURATEC-HE/14；
- 6). 选择车型年份=2008.25MY；
- 7). 选择变速箱=自动；
- 8). 选择系统选择，如图 1；



图 1

9). 选择 PCM (动力控制模块), 如图 2;



图 2

10). 选择读故障码, 如图 3;



图 3

11). 选择检索故障码，如图 4；



图 4

12). 读取到故障码“P2008 IMRC 电路/开路（第 1 排）”，如图 5；



图 5

13). 点击故障码“P2008 IMRC 电路/开路（第1排）”，弹出故障码帮助，如图6；



图 6

14). 根据故障提示，检查发现 IMRC（可变惯性进气系统）真空电磁阀线路短路，考虑更换，如图7；



图 7

15). 更换 IMRC 之后，清除故障码，然后试车，一切正常，故障排除。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！

