

## 别克 GL8 保养灯归零

### 实测车型:

- 2014 年别克 GL8, VIN 为:LSGUD84X2EE05\*\*\*\*。车辆铭牌如图:



### 故障描述:

- 别克 GL8, 保养灯亮, 仪表提示: 请速更换机油。如下图:



## 故障指引:

1). 选择中国通用 V49.40, 选择“自动搜索”, 确认 VIN 正确, 点“确定”:



图 1

2). 确认车型信息正确, 点“是”:



图 2

3). 选择“系统选择”:



图 3

4). 选择“ECM（发动机控制模块）”:



图 4

5). 此车为自动变速箱，选择“自动”：



图 5

6). 选择“特殊功能”：



图 6

7). 选择“复位功能”:



图 7

8). 选择“发动机油寿命复位（机油灯归零）”:



图 8

9). 点“确定”执行该功能:



图 9

10). 点击“写入选项”:



图 10

11). 换了新机油，输入 100，然后点“确认”，此时仪表保养灯灭：



图 11

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。