


本田思域后刹车片更换

实测车型：2016年东风本田思域，VIN码：LVHFC1661G600****，如下图：



功能说明:

- 带有电子手刹的本田思域，当更换后刹车片时需要使用此功能。重要提示：本田思域不同于本田雅阁、缤智有单独的电子驻车系统（EPB）。思域执行此功能需进 ABS 系统。

操作指引:

1). 选择“防抱制动系统”，点击“确定”继续，如图 1:




图 1

2). 点“确定”继续，如图 2:




图 2

3). 选择“特殊功能”，如图 3:



图 3

4). 点击“确定”继续，如图 4:



图 4

5). 选择“制动摩擦片维护模式”，如图 5:



图 5

6). 该功能用于后制动摩擦片维护，点“确定”，如图 6:




图 6

7). 选择“进入制动摩擦片维护模式”，如图 7:



图 7

8). 根据提示信息操作，条件都满足后点击“确定”，如图 8:




图 8

9). 转换至摩擦片更换模式已经完成，换上新的刹车片，点击“确定”，如图 9:



图 9

10). 选择“放回正常模式”，如图 10:



图 10

11). 确认条件满足后点击“确定”，如图 11:




图 11

12). 点“确定”，该功能完成。如图 12:




图 12

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。