

# 路虎发现 4 机油维修计数器复位操作

**实测车型：** 2013 年款路虎发现 4，VIN 码:SALAN2F66DA68\*\*\*\*，如下图：



**功能说明：** 此应用程序将让机油维修计数器复位，对车辆进行过维修后需要采用。

## 操作指引：

1). 选择路虎进入 ECM 特殊功能点击“机油维修计数器复位”，如图 1：



图 1

2). 根据提示信息点击“确定”继续，如图 2:




图 2

3). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 3:



图 3

4). 提示“请等待...”，如图 4:




图 4

5). 根据提示信息满足条件后点击“确定”，如图 5:




图 5

6). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 6：




图 6

7). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 7：




图 7

8). 确认提示信息后点击“确定”继续，如图 8:




图 8

9). 提示“请等待...”，如图 9:




图 9

10). 提示完成后点击“确定”，如图 10:




图 10

11). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 11:




图 11

12). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 12:



图 12

13). 下步将清除车辆所有故障码，是否继续点击“是”，如图 13:




图 13

14). 提示“请等待...”，如图 14:




图 14

15). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 15:




图 15

16). 提示“请等待...”，如图 16:




图 16

17). 将点火开关打开（位置 2）后点击“确定”，如图 17:




图 17

18). 提示控制模块程序成功完成后点击“确定”，如图 18:




图 18

19). 关闭点火开关（位置 0）后点击“确定”，如图 19:




图 19

20). 机油维修计数器复位成功。

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位未经同意不得引用或转载。