


2014 款路虎览胜驻车辅助控制模块复位

实测车型： 2014 年款路虎览胜，VIN 码：SALGV2EF3EA14****，如下图；



功能说明： 在维修驻车辅助系统相关部件后，需要使用此功能对驻车辅助模块复位。

操作指引:

1). 选择“PAM（驻车辅助控制系统）”，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”菜单，如图 2；



图 2

3). 选择“驻车辅助控制模块复位”，如图 3；



图 3

4). 在记录了短路 DTC 且已完成相关维修作业后，需要进行复位，点“确定”，如图 4；




图 4

5). 打开点火开关，点“确定”，如图 5；




图 5

6). 关闭发动机，打开点火开关，确保供电电压不低于 12.5V，如图 6；




图 6

7). 关闭点火开关，点“确定”，如图 7；




图 7

8). 打开点火开关，点“确定”，如图 8；




图 8

9). 驻车辅助控制模块复位已成功完成。点“确定”，如图 9；




图 9

10). 模块在初始化，完成后点“确定”，如图 10；




图 10

11). 关闭点火开关, 点“确定”, 如图 11;




图 11

12). 打开点火开关, 点“确定”, 如图 12;



图 12

13). 点“是”清除故障码，如图 13;



图 13

14). 关闭点火开关，点“确定”，如图 14;




图 14

15). 打开点火开关，点“确定”，如图 15；




图 15

16). 控制模块程序成功完成，点“确定”，如图 16；




图 16

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。