

## 2015 年奔驰 B200 滑动天窗学习

实测车型：2015 年款奔驰 B200，VIN 码：WDDMH4DB1FJ32\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 更换新的滑动天窗或者维修之后需对滑动天窗进行重新学习。

## 操作指引：

- 1). 使用 X431-PADIII 设备，进入传统诊断界面，选择奔驰车型，点击进入使用自动扫描功能，选择快速测试扫描出全车系统，如图 1；



图 1

- 2). 选择“PSD-全景滑动式天窗控制模块”，点击进入，如图 2；



图 2

3). 点击“特殊功能”进入学习，如图 3；



图 3

4). 点击“学习过程”进入学习，如图 4；




图 4

5). 点击“防夹保护传感器的学习过程”进入学习，如图 5；




图 5

6). 阅读提示满足条件后点击“确定”进入学习，如图 6；




图 6

7). 阅读提示后点击“确定”进入学习，如图 7；




图 7

8). 设备提示“正在运行学习过程”，耐心等待一段时间，如图 8；




图 8

- 9). 学习成功后设备提示“防夹保护传感器的学习过程已成功执行”，点击“确定”学习结束，如图 9；




图 9

## 声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。