

2013 年凯迪拉克 XTS 方向盘角度传感器 居中学习

实测车型： 2013 年凯迪拉克 XTS，VIN 码：LSGGH59L7DS24****，如下图；



功能说明： 更换方向盘相关部件及传感器更换、出现相关故障的情况下需要用到此功能进行学习。

操作指引:

- 1). 使用 X431-PADIII 设备, 进入传统诊断界面, 选择通用车型, 点击进入使用自动扫描功能, 选择快速测试扫描出全车系统, (如图 1);



图 1

- 2). 选择“电动助力转向系统”, 点击进入 (如图 2);



图 2

3). 选择“特殊功能”点击进入（如图 3）；



图 3

4). 点击“方向盘角度传感器居中”，然后点击“确定”进入下一步（如图 4）；




图 4

5). 根据提示“启动发动机”，然后点击“确定”进入下一步（如图 5）；




图 5

6). 根据提示转动方向盘“缓慢向左打尽，再缓慢向右尽，再回正方向盘”，然后点击“确定”进入下一步（如图 6）；




图 6

7). 设备提示“步骤完成”，点击“确定”学习结束（如图 7）；




图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。