


2011 年华晨宝马 523Li 发动机特殊功能记录电池更换操作

实测车型： 2011 年宝马 523Li，VIN 码：LBVFP3900BSE3****，如下图；



功能说明： 当蓄电池更换后执行此功能。

操作指引:

1). 进入 ECM 发动机控制模块, 选择“特殊功能”菜单, 如图 1;



图 1

2). 选择“记录电池更换”, 如图 2;



图 2

3). 点击 “[2]执行记录蓄电池更换”，如图 3；



图 3

4). 点击 “[2]记录电池更换”，如图 4；



图 4

5). 点击 “[1]输入电池更换：同等容量”，点击“确定”，如图 5；




图 5

6). 提示通讯中，如图 6；



图 6

7). 蓄电池更换被成功记录在 DME 中，如图 7；



The screenshot shows the '动作测试' (Action Test) screen in the Launch diagnostic software. The breadcrumb path is '宝马 V49.82 > 快速测试 > ECM (发动机控制模块 - DME/DDE)'. A table displays the following data:

数据流名称	值	单位
蓄电池更换被成功记录在DME (数字式马达电子系统) /DDE (数字式柴油电子系统) 中。		
下列内容现被输入DME (数字式马达电子系统) /DDE (数字式柴油电子系统) 中。		
最后一次蓄电池更换 (km) :	72430	
倒数第二次蓄电池更换 (km) :	0	

Below the table, a blue button labeled '正常' (Normal) is visible. At the bottom, the vehicle information is shown: '宝马 523Li 2011' and 'VIN码 LBVFP3900BSE3' with a small input field.

图 7

8). 点击“正常”退出软件，蓄电池更换被成功记录。

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。