

2010 年别克君越刹车压力传感器校正

实测车型： 2010 年款别克君越，VIN 码：LSGGF53X3AH29****，如下图；



功能说明： 出现制动压力故障码，亮制动故障灯，需要使用此功能。

操作指引:

- 1). 智能诊断, 识别出车型, 确认车型信息正确, 点击“确定”, 如图 1;




图 1

- 2). 选择“快速测试”, 如图 2;




图 2

3). 选择“电子刹车控制模块”，如图 3；



图 3

4). 进入界面后选择“特殊功能”，如图 4；



图 4

5). 选择“刹车压力传感器校正”，如图 5；



图 5

6). 确认提示信息，点击“确定”执行该功能，如图 6；




图 6

7). 满足条件“车辆置于平坦, 保持空载”, 如图 7;




图 7

8). 不踩刹车踏板, 点击“确定”, 如图 8;



图 8

9). 确认前提条件没有问题, 点击“确定”开始动作, 如图 9;




图 9

10). 动作执行中, 如图 10;




图 10

11). 刹车压力传感器校正完成，如图 11；




图 11

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。