

2011 年款奥迪 A7 水平高度控制系统 在线编码

注意事项： 续上一篇水平高度控制系统在线参数化，本篇做在线编码；

实测车型： 2011 年款奥迪 A7，VIN 码:WAUSGD4G0CN02****，如下图；



功能说明：

- 更换水平高度控制模块，系统故障灯常亮，使用 PAD III 依次执行在线参数化，在线编码，空气悬挂校准功能，成功执行后故障成功清除，故障灯熄灭，问题解决。
- 进入奥迪 A7 34(水平高度控制系统)读取故障为：“U101300 控制单元未编码”，如下图；



操作指引：

1). 选择“在线功能”，如图 1；



图 1

2). 选择“在线编码”，如图 2；



图 2

3). 该功能需要下载文件才能进行操作，点击“下载”，如图 3；




图 3

4). 下载成功，点击“确定”，如图 4;




图 4

5). 点击“下载”，如图 5;




图 5

6). 程序处理中，如图 6;



图 6

7). 点击“34 水平高度控制系统”编码，如图 7;



图 7

8). 点击“可能的编码 02”，如图 8；



系统编码	状态
000000	最初编码(备份)
000000	当前编码
008000	可能编码01
008002	可能编码02

图 8

9). 是否修改编码，点击“确定”，如图 9；




图 9

10). 编码已成功执行, 点击“确定”, 如图 10;




图 10

11). 点击“是”清除故障码, 如图 11;



图 11

12). 点击“是”重新读取故障码，如图 12;



图 12

13). 读取故障码“U101300 控制单元未编码”消失，如图 13;



图 13

14). 在线编码完成，后续进行默认设置学习；

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。