


## 2012 年奇瑞风云保养灯归零

实测车型：2012 年奇瑞风云 2，VIN 为：LVVDA11B3CD37\*\*\*\*，如下图；



## 功能说明:

- 奇瑞风云保养灯亮，做完保养后，使用此功能对车辆保养灯归零。
- 车辆保养灯亮，如下图：



## 操作指引:

1). 选择“ICM（仪表系统）”，如图 1；



图 1

2). 选择“FL 仪表板系统”，如图 2；



图 2

3). 选择“特殊操作”功能，如图 3；




图 3

4). 选择“车辆保养功能复位”，如图 4；




图 4

5). 安全校验成功，点“确定”，如图 5；



图 5

6). 点击“开始例行程序”，如图 6；



图 6

7). 执行成功，点“确定”，如图 7；




图 7

8). 点“确定”查询例行程序结果，如图 8；




图 8

9). 例行程序完成，点“确定”，如图 9；




图 9



10). 仪表保养灯灭，如图 10;




图 10

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。