

## 2015年福特福克斯 ABS 转向角传感器校准

**实测车型：** 2015年福特福克斯，VIN码：LVDHCADB1FE37\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 更换了转向角传感器，需要使用该功能项进行校准。

## 操作指引：

1). 进入“ABS（防抱死刹车模块）”系统，如图 1；



图 1

2). 进入特殊功能菜单选择“配置转向角传感器”，如图 2；



图 2

3). 执行此功能可能会改变车辆状态，请谨慎执行，点击“确定”，如图 3；



图 3

4). 关闭点火开关，点击“确定”，如图 4；



图 4

5). 车辆必须静止，不要使用刹车踏板，将方向盘置于正前方的位置，如图 5；



图 5

6). 打开点火开关到 ON（位置），点击“确定”，如图 6；



图 6

7). 操作进行中, 如图 7;



图 7

8). 清除故障码中, 如图 8;




图 8

9). 关闭点火开关到 OFF (位置), 点击“确定”, 如图 9;



图 9

10). 程序执行成功, 点击“确定”, 如图 10;



图 10

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。