



# 2015 年北京现代朗动 MDPS (电机驱动动力转向) 转向角传感器校准

**实测车型：** 2015 年北京现代朗动，VIN：LBEMDAFC6FZ77\*\*\*\*，如下图；



**功能说明：** 在调节前束、更换 ESP ECU 或方向盘开关模块、操作转向柱或转向柱支架或发生故障时，必须对转向角传感器进行校准。



## 操作指引:

1). 点击进入“MDPS(电机驱动动力转向)”系统，如图 1:



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“ASP 校准”，如图 3:




图 3

4). 使用此功能初始化 ASP 校准，更换 EPS ECU 或执行 EPS 相关工作时执行此功能，点击“确定”，如图 4:




图 4

5). 打开点火开关启动发动机, 将方向盘转向居中并点击“确定”按钮, 如图 5:




图 5

6). 初始化完成, 将点火开关置于 off 位置, 等待 15 秒, 然后检查数据分析中方向盘转角速度传感器是否在 $\pm 5^\circ$ 之内, 如图 6:




图 6

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。