

2014 年福特蒙迪欧更换电瓶复位

实测车型：2014 年福特蒙迪欧，VIN 码：LVSHFFAC8EF90****，如下图：



功能说明：更换新的车辆蓄电池之后，需使用该功能重新复位。

操作指引:

- 1). 使用“X431-PADIII”设备, 连接进入后选择“自动搜索”功能(如图1);




图 1

- 2). 选择“快速测试”扫描出全车系统(如图2);



图 2

3). 选择“车身控制模块”（如图 3）；



图 3

4). 选择“特殊功能”（如图 4）；



图 4

5). 选择“BMS（电瓶监测系统）复位”（如图 5）；



图 5

6). 点“确定”进入下一步（如图 6）；



图 6

7). 提示“打开点火开关”，满足后点“确定”进入下一步（如图 7）；



图 7

8). 点“是”开始执行复位（如图 8）；



图 8

9). 提示“BMS”重设完成，点“确定”（如图9）；




图 9

10). 提示“关闭点火开关”，关闭后点“确定”，复位完成（如图10）。



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。