


2016 年众泰 SR7 更换后刹车片方法

功能说明： 众泰 SR7，配备电子手刹系统，更换后刹车片需要做此功能。

实测车型： 2016 众泰 SR7，VIN 为：LJ8F2C5D5GD11****，如下图：



操作指引:

- 1). 使用 X-431 PAD V 设备, 依次选择众泰汽车 V17.70 或更高版本→S 系列→SR7→系统选择→电子驻车制动系统 (EPB), 如图 1:



图 1

- 2). 选择“维修释放”(更换刹车片)功能, 如图 2:



图 2

3). 认真阅读执行条件, 确定条件满足, 点“确定”, 如图 3:




图 3

4). 点“执行维修释放(准备换刹车片)”, 如图 4:



图 4

5). 正在进行维修释放, 如图 5:




图 5

6). 执行状态为: 维修释放状态。点“确定”后就可以进行刹车片拆卸更换, 如图 6:




图 6

7). 安装好新刹车片后, 点“恢复维修释放(更换刹车片后执行的功能)”, 如图 7:



图 7

8). 恢复维修释放成功, 点“确定”, 电子驻车系统恢复正常使用, 如图 8:




图 8

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。