

日产天籁胎压系统 ID 注册

功能说明： 在更换胎压模块或更换胎压传感器时，需要做 ID 注册功能。

实测车型： 2018 年日产天籁，VIN 为：LGBF5AE07JR15****，如下图：



故障描述： 四个轮胎压值为---kPa, 胎压灯亮，如下图：



操作指引：

1). 进空气压力监视器系统，读故障为：C1769 配置设置，如图 1：



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2:



图 2

3). 选择“ID 读取”，如图 3:



图 3

4). 4 个轮胎 ID 号都未注册，如图 4:

数据流名称	值	单位
读取ID		
监视		
左前轮注册ID号	未注册	
右前轮注册ID号	未注册	
右后轮注册ID号	未注册	
左后轮注册ID号	未注册	

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR1

图 4

5). 选择“ID 注册”，如图 5:

ID读取
ID注册

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR1

图 5

6). 点“确定”进行注册，如图 6:



图 6

7). 点“开始”，如图 7:



图 7

8). 此功能需要胎压激活工具，点“确定”，如图 8:




图 8

9). 用元征 CR971 胎压设备激活左前轮，如图 9:



图 9

10). 左前 ID 注册完成，如图 10:



项目	注册前ID	注册后ID	ID 注册状态
ID注册			运行
ID 注册 前左	未注册		完成
ID 注册 前右	未注册		未完成
ID 注册 后右	未注册		未完成
ID 注册 后左	未注册		未完成

开始

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR

图 10

11). 用元征 CR971 胎压设备激活右前轮，如图 11:



图 11

12). 右前 ID 注册完成, 如图 12:

ID注册			
日产 V44.40 > 自动搜索 > 快速测试 > 空气压力监视器 (Air Pressure Monitor)			
项目	注册前ID	注册后ID	ID 注册状态
ID注册			运行
ID 注册 前左	未注册		完成
ID 注册 前右	未注册		完成
ID 注册 后右	未注册		完成
ID 注册 后左	未注册		未完成

开始

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR []

图 12

13). 用元征 CR971 胎压设备激活右后轮, 如图 13:




图 13

14). 右后 ID 注册完成, 如图 14:

ID注册			
日产 V44.40 > 自动搜索 > 快速测试 > 空气压力监视器 (Air Pressure Monitor)			
项目	注册前ID	注册后ID	ID 注册状态
ID注册			运行
ID 注册 前左	未注册		完成
ID 注册 前右	未注册		完成
ID 注册 后右	未注册		完成
ID 注册 后左	未注册		未完成

开始

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR []

图 14

15). 用元征 CR971 胎压设备激活左后轮, 如图 15:



图 15

16). 四个轮 ID 注册完成, 如图 16:

项目	注册前ID	注册后ID	ID 注册状态
ID注册			完成
ID注册 前左	未注册	6D67CA04	完成
ID注册 前右	未注册	6D67CA09	完成
ID注册 后右	未注册	6D67CA10	完成
ID注册 后左	未注册	6D67CA0C	完成

开始

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR1

图 16

17). 系统无故障码, 如图 17:

系统名称	故障码描述
空气压力监视器 (Air Pressure Monitor)	无故障码

报告

日产 日产天籁 (TEANA) 20180101
VIN码 LGBF5AE07JR1

图 17

18). 仪表胎压灯灭，显示每个轮胎压值，如图 18:



图 18

声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。